水防活動状況及び被害状況等について（最終版）

令和 7 年 7 月 10 日の大雨に伴う水防活動状況及び被害状況について下記のとおりお知らせします。

記

1 気象情報

令和 7 年 7 月 10 日 18 時 32 分 大雨警報発表
18 時 43 分 洪水警報発表
19 時 7 分 記録的短時間大雨情報発表
21 時 26 分 洪水警報解除
21 時 47 分 大雨警報解除

2 雨量情報（杉並区計測）

- (1) 総雨量：109mm(下井草 10 日 17 時 50 分から 23 時まで)
- (2) 時間最大雨量：93mm(下井草 10 日 17 時 57 分から 18 時 56 分までの 1 時間)

3 被害状況（件数は区に要請があり出動や確認をした分で、7 月 31 日 17 時現在です。）

- (1) 床上浸水：40 件、床下浸水：6 件、土間上：6 件、半地下車庫浸水：3 件
- (2) 道路冠水：阿佐ヶ谷駅前、阿佐谷南 2、3 丁目、井草 4 丁目 他
- (3) 蚕糸の森公園遊歩道冠水
- (4) 倒木・枝折れ：4 件
- (5) 消毒依頼：30 件
- (6) り災証明書発行依頼：36 件
- (7) り災ごみの収集：3 件

4 水防活動状況

区内巡回及び警戒、雨水排水溝清掃、土のう設置（11 件 146 袋）、区ホームページ・防犯・防災情報メール配信サービス・X（旧 Twitter）等に対応状況を配信、電話対応

5 避難所開設

No.	避難所名	避難者数
1	西荻地域区民センター	0 名
2	松溪中学校	0 名

6 区立施設の被害状況

- ・コミュニティふらっと成田（床上浸水 2 cm）
- ・高円寺北自転車駐車場（電磁ロック式駐車ラックのロック不能） 他

7 調節池貯留状況（東京都所管）

神田川・環状七号線地下調節池：貯留量 129,000 m³（調節池容量 540,000 m³）
下高井戸調節池：貯留量 5,000 m³（調節池容量 30,000 m³）